

# KRAFT&DELE

Professional

ΜΟΝΑΔΑ ΒΑΦΗΣ KD1653  
(PT-8) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ  
ΟΔΗΓΙΩΝ Μετάφραση του  
εγχειριδίου λειτουργίας



Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με τη συσκευή.



Τρόπος χρήσης και βήματα:

1. Ελέγξτε εάν τα εξαρτήματα των δοχείων βαφής είναι άθικτα πριν από τη λειτουργία και είναι κλειστοί οι διακόπτες των βαλβίδων;
- 2, ανοίξτε το καπάκι, ανάλογα με το μέγεθος του φόρτου εργασίας, ρίξτε την κατάλληλη ποσότητα χρώματος (η ποσότητα της επίστρωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3/4 της χωρητικότητας της δεξαμενής), χρησιμοποιήστε τη μέθοδο συμμετρικής σύσφιξης για να σφίξετε το παξιμάδι πεταλούδας ασφάλισης τεσσάρων (πρέπει να διορθωθεί μέχρι).
3. Ο κόκκινος σωλήνας αέρα συνδέεται με τη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης και την είσοδο αέρα του σώματος πιστολιού, ο σωλήνας λευκού υλικού συνδέεται με το σώμα του πιστολιού και η διεπαφή του χρώματος μπορεί να εκκενώσει και τέλος η πηγή αέρα της αντλίας αέρα συνδέεται με η είσοδος αέρα της βαλβίδας ρύθμισης πίεσης.
4. Τραβήξτε προς τα έξω το κουμπί της βαλβίδας ρύθμισης πίεσης, περιστρέψτε το δεξιόστροφα στην απαιτούμενη πίεση αέρα (συνήθως 1,5-2,0 kg πίεση αέρα), η αριστερόστροφη περιστροφή είναι αποσυμπίεση, μετά τη ρύθμιση, σπρώξτε προς τα πίσω το πόμολο αυτοασφάλισης σταθερής θέσης .
- 5, η ποσότητα αερίου στη λειτουργία ψεκασμού δεν χρειάζεται να είναι πολύ μεγάλη, είναι εύκολο να προκαλέσει η δομή του σημείου χρώματος της βαφής να καταστρέψει και να σπαταλήσει το χρώμα. Το μέγεθος της ροής αερίου μπορεί να ρυθμιστεί ρυθμίζοντας την πίεση αέρα του κουμπιού βαλβίδας της βαλβίδας ψεκασμού. Το πολύχρωμο μέγεθος αιχμής μπορεί να ρυθμιστεί από το κουμπί θέσης ροής σώματος του πιστολιού.
6. Μετά την προσθήκη του υλικού μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας, πρώτα πρέπει να κλείσει η πηγή αέρα και ο δακτύλιος πίεσης της βαλβίδας ρύθμισης πίεσης να τραβηχτεί μέχρι την πίεση αέρα στην κάννη. Όταν το μανόμετρο δείχνει μηδέν, το καπάκι μπορεί να ανοίξει.
7. Μετά τη χρήση, ρίξτε μια κατάλληλη ποσότητα καθαρού νερού στον κάδο για να ψεκάσετε συνεχώς για να αφαιρέσετε το υπόλοιπο χρώμα στο σωλήνα υλικού και στο βαρέλι για να αποτρέψετε το στεγνό και συμπαγές σωλήνα. Ανοίξτε το καπάκι και αφαιρέστε τον συνδετικό σωλήνα κατά την αποθήκευση.

1. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα του δοχείου βαφής είναι άθικτα και ότι οι διακόπτες των βαλβίδων είναι κλειστοί πριν από την εκκίνηση.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα και στη συνέχεια, ανάλογα με τον αριθμό των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν, ρίξτε την κατάλληλη ποσότητα χρώματος (ο αριθμός των στρώσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3/4 της χωρητικότητας της δεξαμενής). Τα τέσσερα παξιμάδια ασφάλισης πτερυγίων πρέπει να σφίγγονται συμμετρικά.
3. Ο κόκκινος σωλήνας αέρα συνδέεται με τη βαλβίδα ρύθμισης πίεσης και την είσοδο αέρα του σώματος του πιστολιού, ο σωλήνας λευκού υλικού συνδέεται με το σώμα του πιστολιού και τη σύνδεση εξόδου βαφής και η πηγή αέρα της αντλίας αέρα συνδέεται με τον αέρα είσοδος της βαλβίδας ρύθμισης πίεσης.
4. Χρησιμοποιήστε το κουμπί της βαλβίδας ρύθμισης πίεσης και, στη συνέχεια, γυρίστε το δεξιόστροφα στην απαιτούμενη πίεση αέρα (συνήθως 1,5-2,0 kg πίεση αέρα). Περιστρέφοντας το αριστερόστροφα, θα αποσυμπιεστεί. Μετά τη ρύθμιση, ενεργοποιήστε το κλειδί της δεδομένης θέσης.
5. Η ποσότητα του αερίου κατά τη διαδικασία του ψεκασμού δεν πρέπει να είναι πολύ μεγάλη. Η λανθασμένη ρύθμιση θα προκαλέσει εύκολη ζημιά στη δομή του χρώματος. Επιπλέον, το χρώμα μπορεί να φθαρεί υπερβολικά. Η ροή αερίου μπορεί να ρυθμιστεί ρυθμίζοντας την πίεση του αέρα με το κουμπί της βαλβίδας ψεκασμού.
6. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, μπλοκάρτε πρώτα την πηγή αέρα και μετά τραβήξτε τον δακτύλιο πίεσης της βαλβίδας ρύθμισης πίεσης. Όταν το μανόμετρο δείχνει μηδέν, το καπάκι μπορεί να ανοίξει.
7. Μετά τη χρήση, ρίξτε αρκετό καθαρό νερό στο δοχείο για να αφαιρέσετε τυχόν χρώματα που έχουν απομείνει στις γραμμές και το δοχείο και για να αποτρέψετε τη συσσώρευση χρώματος στο μηχάνημα. Εάν η συσκευή θα αποθηκευτεί, ανοίξτε το κάλυμμα και τραβήξτε έξω το σωλήνα σύνδεσης.

## Σύμβολα ασφαλείας



Διαβάστε το εγχειρίδιο χειριστή



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά. Κατά την εργασία δημιουργούνται σωματίδια, σπινθήρες και σκόνη επιβλαβή για τα μάτια



Φοράτε προστατευτικά ακουστικά. Ο θόρυβος μπορεί να οδηγήσει σε σταδιακή απώλεια ακοής.



Το τρίψιμο ξύλου και άλλων υλικών μπορεί να προκαλέσει σκόνη που είναι επιβλαβής για την υγεία. Φοράτε αναπνευστική μάσκα.